


## Spezialbauwerk K031



Bezeichnung	K031	Status	in_Betrieb
Nutzungsart	Mischabwasser	Baujahr	1973
Funktion hierarchisch	PAA.Hauptsammelkanal_regional	Funktion	Kontrollschacht
Eigentümer	GVRZ	Datenherr	GVRZ
Betreiber	GVRZ		

### KMS

Baulicher Zustand	Z2
-------------------	----

### Untersuchungen

Untersuchung K031			
Auftrag	Kanalsanierung Etappe 5 (G-I)	Zeitpunkt	2017-02-21
Grund	Zustandskontrolle	Status	ausgefuehrt
Erfassungsart	Kanalfernsehen		
Auftrag Beschreibung	Inspektion und Klassifizierung Etappe 5 (Strang Greppen bis Immensee)		

Untersuchung K031			
Auftrag	Inspektionen bis 2004	Zeitpunkt	2003-04-25
Grund	Zustandskontrolle	Status	ausgefuehrt
Erfassungsart	Begehung		
Auftrag Beschreibung			

## Schaden

### ch151pz40000dvoy

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	0.00		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

### ch151pz40000dvp0

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	0.00		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

### ch151pz40000dvp8

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	0.00		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

### ch151pz40000dvpa

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	0.00		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

### ch151pz40000dvpc

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	0.00		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

### ch151pz40000dvpe

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	0.00		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

### ch151pz40000dvpg

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	0.00		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

### ch151pz40000dvp6

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	0.00		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

### ch151pz40000dvpi

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	1.43		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

**ch151pz40000dvpk**

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	1.43		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

**ch151pz40000dvpm**

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	1.43		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

**ch151pz40000dvp2**

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	4.80		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

**ch151pz40000dvp4**

Schadenklasse	unbekannt	Zeitpunkt	2017-02-21
Abstich [m]	4.80		
Saniert		Sanierungsdatum	
Anmerkung			

Bilder





## Dateien

Dateien			
Zeitpunkt	2017-02-21	Art	Panoramofilm
File	<a href="#">s_K031_KXU.ipf</a>		

Dateien			
Zeitpunkt	2017-02-21	Art	andere.andere
File	<a href="#">K031.pdf</a>		